



Instruksjoner for å holde trappen din som ny i årene fremover

Renhold

> Instruksjoner:

- TRINN 1.** Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller microfiber mopp.
TRINN 2. Bland maksimalt 50-100ml (0,5-1%) Rubio Monocoat Soap i en bøtte med 10L vann.
TRINN 3. Rengjør med en microfiber mopp / klut.
TRINN 4. La trappen tørke og pass på at det ikke ligger fritt vann igjen etter vask.

> Merk:

- Rengjør en gang i uken med Rubio Monocoat Soap eller Rubio Monocoat Surface Care.
- Bland ikke mer såpe i vannet enn anbefalt, da rengjøring med for mye såpe eller Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Ikke la det ligge igjen vann på overflaten, ikke gå i trappen før det er helt tørt.

Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon.



Flekkfjerning

For trapper med store belastninger, vil det være risiko for at det kan bli sjenerende flekker. Her vil det være viktig å bedømme hva disse flekkene kommer av.

For fjerning av hælmerker, olivenolje og fettflekker generelt, bør det benyttes Rubio Monocoat Grease Remover.

For fjerning av evt. flekker av basiske væsker, rustflekker, kjølevann og hvite ringer av vann, benytt Rubio Monocoat Limespot Remover.

For fjerning av svarte flekker etter garvesyre i kontakt med metall, benytt Rubio Monocoat Tannin Remover.

> Instruksjoner:

- TRINN 1.** Spray på flekken, la produktet ligge å virke.
TRINN 2. Tørk av med tørkepapir. Om nødvendig repeter.

Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon.





Vedlikehold

> Instruksjoner:

- TRINN 1.** Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller microfiber mopp.
- TRINN 2.** Rengjør grundig med Rubio Monocoat Soap og vann. Ettervask med rent vann for å fjerne eventuelle såperester. La det tørke helt.
- TRINN 3.** Påfør oljen med en klut, børste eller svamp. Hvert trinn som er behandlet, må tørkes med tørkerull eller en bomullsklut innen 15 minutter. All overskytende olje må fjernes, overflaten skal føles tørr.
- TRINN 4.** Sørg for at det er god ventilasjon i rommet. Trappen er bruksklar etter 6-8 timer. Den første uken må det bare rengjøres med fuktig klut. Senere skal Rubio Monocoat Soap brukes.

Benytt svært lite produkt som beskrevet, ved høyere forbruk blir trappen mindre slitesterk og den kan også føles klebrig.

> Merk:

- Produktet skal IKKE fortynnes!
- Kluter som er mettet med olje kan selvantenne, disse skal dynkes i vann og legges i egnet brannsikker beholder og deponeres på korrekt plass.

Se produktets tekniske datablad for mer informasjon.

